



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

по г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132

Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: 3gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 333/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2».**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение решения о проведении выездной плановой проверки № 1-333 от «14» июля 2021 г. главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиенко С.Е. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №2», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Защитный, 22 «А».

Дата и время проведения проверки:

19» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«20» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«21» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«22» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«23» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«26» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«27» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«28» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «08» рабочих дней, «40» рабочих часов «00» минут.

Проверку проводил - начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Хырхырян Асватуром Владимировичем.

Совместно с заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2» Петровой Мариной Валентиновной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в помещениях МБДОУ № 2 при эксплуатации средств обеспечения противопожарной защиты сверх срока службы руководителем детского сада не организовано ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54	01.10.2022	
2.	На объекте защиты, на эвакуационных выходах из помещений групп МБДОУ № 2 светящиеся указатели «ВЫХОД» расположены не над дверными проемами.	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст.6 (ч.1, ч.3), ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СП 3.13130.2009	01.10.2022	
3.	На объекте защиты МБДОУ № 2 отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов (дверь, отделяющая кабинет от тамбура в музыкальном зале; в группе № 2).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 16 д	01.10.2022	
4.	На объекте защиты в помещениях	Постановление	01.10.2022	

	МБДОУ № 2 единственный эвакуационный выход из группы № 3 во время тихого часа загроможден мебелью (стульями и столом).	Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 16 ж		
5.	На объекте защиты МБДОУ № 2 в подвальном помещении эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассенвателями), предусмотренными конструкцией.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 35 в	01.10.2022	
6.	На объекте защиты МБДОУ № 2, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение склада на первом этаже левого крыла здания не отделены от коридора общего пользования здания МБДОУ № 2; актовый зал от костюмерной – склада хранения инвентаря.	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.10.2022	
7.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.4 СП 3.13130.2009 эвакуационные знаки пожарной безопасности (световые оповещатели «Выход» указывающие направление движения), не установлены в местах поворотов коридора, на 1-м, 2-м и подвальном этажах.	ФЗ № 123 п. 5.4 СП 3.13130.2009	01.10.2022	
8.	На объекте защиты МБДОУ № 2 в группах № 3, № 5; 6; № 7, № 8, отсутствуют вторые эвакуационные выходы.	СНиП 21-01-97* п.6.14.	01.10.2022	
9.	На объекте защиты в МБДОУ № 2, лестницы 3-го типа, выполненные из групп № 1 и № 4, выполнены не у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.	СНиП 21-01-97* п.6.14.	01.10.2022	
10.	На объекте защиты, во всех группах МБДОУ	Постановление Правительства РФ	01.10.2022	

	№ 2 загромождены спальными местами (кроватями) эвакуационные выходы.	от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 27 б.		
11.	На объекте защиты, коридоры, пути эвакуации помещения МБДОУ № 2 не оборудованы знаками пожарной безопасности. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 23	01.10.2022	
12.	На объекте защиты МБДОУ № 2 в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 10	01.10.2022	
13.	На объекте защиты в помещениях МБДОУ № 2 не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54	01.10.2022	

	безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
14.	На объекте защиты в МБДОУ № 2 руководитель организации не организовала наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30	01.10.2022	
15.	На объекте защиты в МБДОУ № 2 руководитель организации не обеспечила 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30	01.10.2022	
16.	На объекте защиты МБДОУ № 2 руководитель не обеспечила в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 36.	01.10.2022	
17.	На объекте защиты МБДОУ № 2 руководителем не организовано проведение перед началом учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения (документы не предоставлены).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 92	01.10.2022	
18.	На объекте защиты в МБДОУ № 2 руководитель организации не обеспечила наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.10.2022	

	исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56		
19.	На объекте защиты, в МБДОУ № 2 руководитель не обеспечила объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей должен вестись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 60	01.10.2022	
20.	На объекте защиты в МБДОУ № 2 система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах МБДОУ № 2, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 71	01.10.2022	
21.	На объекте защиты в МБДОУ № 2 во всех служебных кабинетах допускается использование удлинителей для питания электроприборов не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 35 д	01.10.2022	
22.	На объекте защиты МБДОУ № 2 на здании отсутствует направление движения к источникам противопожарного водоснабжения которое должно быть обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении	01.10.2022	

	световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48		
23.	На объекте защиты МБДОУ № 2 в помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение.	п. 13.14.12 СП 5.13130.2009	01.10.2022	
24.	На объекте защиты, МБДОУ № 2 в раздевалках групп № 1; № 7; № 8; № 5; № 3 на путях эвакуации расположены шкафчики.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.16 ж	01.10.2022	
25.	На объекте защиты, МБДОУ № 2 отсутствуют на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.12	01.10.2022	
26.	На объекте защиты, МБДОУ № 2 руководителем не предоставлен регламент технического обслуживания работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств утверждаемый руководителем организации.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54	01.10.2022	
27.	На объекте защиты, МБДОУ № 2 в холле группы № 2 зимний сад загромождает доступ к пожарному крану и плану эвакуации.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.16 е	01.10.2022	
28.	На объекте защиты в помещениях МБДОУ № 2 при эксплуатации средств обеспечения противопожарной защиты сверх срока службы руководителем детского сада не	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении	01.10.2022	

	организовано ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54		
29.	На объекте защиты, на эвакуационных выходах из помещений групп МБДОУ № 2 светящиеся указатели «ВЫХОД» расположены не над дверными проемами.	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст.6 (ч.1, ч.3), ст.89Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 3.13130.2009	01.10.2022	
30.	На объекте защиты МБДОУ № 2 отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов (дверь, отделяющая кабинет от тамбура в музыкальном зале; в группе № 2).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 16 д	01.10.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону Главного управления МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы Хырхырян А.В.

Предписание на _____ стр. для исполнения получил(а):

Петрова Марина Валентиновна

Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2»

«28» июля 2021 г.

