



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
по г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132

Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: 3gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 321/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 2».**

...(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки плановой № 1-321 от « 14 » июля 2021 г. главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: **муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Русская, 15/15**

Дата и время проведения проверки:

19» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«20» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«21» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«22» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«23» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«26» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«27» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

«28» июля 2021 г.

с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «05» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «08» рабочих дней, «40» рабочих часов «00» минут

проверку проводил(а):

Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и ПР отдела надзорной деятельности и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Хырхырян А.В.

совместно с: заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2»
Петрова Марина Валентиновна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты МБДОУ № 2 имеющаяся система эвакуационного освещения во всем здании школы находится в неисправном состоянии, а именно светильники эвакуационного освещения не работают при отключении основного источника питания (истек срок годности аккумуляторов)	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст.6 (ч.1, ч.3), ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 3.3.1	01.10.2021	
2.	На объекте защиты, на эвакуационных выходах из помещений групп МБДОУ № 2 светящиеся указатели «ВЫХОД» расположены не над дверными проемами	ст. 1, ст. 4, ст. 5, ст.6 (ч.1, ч.3), ст.89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СП 3.13130.2009	01.10.2021	

3.	На объекте защиты МБДОУ № 2 допускается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (пищевлок)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 35 в	01.10.2021	
4.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.4 СП 3.13130.2009 эвакуационные знаки пожарной безопасности (световые оповещатели «Выход» указывающие направление движения), не установлены в местах поворотов коридора 1-й, подвальный этаж.	ФЗ № 123 п. 5.4 СП 3.13130.2009	01.10.2021	
5.	На объекте защиты МБДОУ № 2 в группах № 1, № 2; 3; отсутствуют вторые эвакуационные выходы.	СНиП 21-01-97* п.6.14.	01.10.2021	
6.	На объекте защиты, коридоры, пути эвакуации помещения МБДОУ № 2 не оборудованы знаками пожарной безопасности. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 23	01.10.2021	
7.	На объекте защиты МБДОУ № 2 в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 10	01.10.2021	
8.	Не организовано в помещениях МБДОУ	. Постановление	01.10.2021	

	<p>№ 2 на объекте защиты хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54</p>		
9.	<p>На объекте защиты МБДОУ № 2 руководитель организации не организовала наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30</p>	01.10.2021	
10.	<p>На объекте защиты МБДОУ № 2 руководитель организации не обеспечила 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 30</p>	01.10.2021	
11.	<p>На объекте защиты МБДОУ № 2 руководитель не обеспечила в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы,</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении</p>	01.10.2021	

	места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 36.		
12.	На объекте защиты МБДОУ № 2 руководителем не организовано проведение перед началом учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения (документы не предоставлены).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 92	01.10.2021	
13.	На объекте защиты МБДОУ № 2 руководитель организации не обеспечила наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 56	01.10.2021	
14.	На объекте защиты, МБДОУ № 2 руководитель не обеспечила объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей должен вестись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 60	01.10.2021	

15.	На объекте защиты МБДОУ № 2 на здании отсутствует направление движения к источникам противопожарного водоснабжения которое должно быть обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48	01.10.2021	
16	На объекте защиты МБДОУ № 2 в помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение.	п. 13.14.12 СП 5. 13130.2009	01.10.2021	
17	На объекте защиты, МБДОУ № 2 отсутствуют на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12	01.10.2021	
18	На объекте защиты, МБДОУ № 2 руководителем не предоставлен регламент технического обслуживания работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств утверждаемый руководителем организации.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54	01.10.2021	
19	На объекте защиты, МБДОУ № 2 не предоставлены документы, подтверждающие проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации детей из здания при пожаре, составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17	01.10.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает

допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

« 28 » июля 2021 г.

Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и ПР ОНД и ПР по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по РО майор внутренней службы Хырхырян А.В.

Предписание на 6 стр. для исполнения получил:

Петрова Марина Валентиновна

Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2»

« 28 » июля 2021 г.

